

Số: /BC-HĐND

Phúc Lợi, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các vị trí nằm trong kế hoạch khắc phục các điểm nghẽn và xung quanh khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phúc Lợi

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 07/01/2026 của Thường trực HĐND phường về kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường Phúc Lợi quý I năm 2026. Ngày 29/01/2026, Thường trực HĐND phường tiến hành khảo sát công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các vị trí nằm trong kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn và xung quanh khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Căn cứ kết quả khảo sát, Thường trực HĐND phường báo cáo tổng hợp kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Kết quả đạt được

- Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại các tuyến đường, tuyến phố và các khu vực cơ bản được đảm bảo;
- Tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm, tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng đã được kiểm tra, xử lý, thu dọn;
- Một số vị trí tồn tại rác, phế thải được chỉ ra theo thông báo số 52-TB/ĐU ngày 20/01/2026 của Đảng ủy phường Phúc Lợi về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tại buổi kiểm tra hiện trường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Lợi đã được tập trung khắc phục, thu gom, xử lý, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường như: vỉa hè đầu đường Đào Đình Luyện giao với đường Nguyễn Văn Linh; khu đất trống đầu đường Nguyễn Lam giao với đường Đào Đình Luyện; khu vực ven đường Hà Văn Chúc.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát cho thấy tại một số vị trí vẫn còn tồn tại vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cụ thể:

(1) Tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra tại một số khu vực như: ngõ 321 Phúc Lợi và ngách đối diện nhà văn hoá TDP số 9, 10, 11; các tuyến phố Hoàng Thế Thiện, Sài Đồng, Vũ Xuân Thiều, ngõ 42 phố Sài

Đông, ngõ 47 đường Nguyễn Văn Linh; cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cơ sở thu mua phế liệu đầu ngõ 195 đường Phúc Lợi; các bãi vật liệu xây dựng mặt đường Viên Chiểu, gần nhà văn hoá các TDP 1, 2, 3; vị trí vỉa hè đối diện chung cư Ruby City CT3; tình trạng đỗ xe ô tô, xe thô sơ để bán hàng rong tại các nút giao Hoàng Thế Thiện – Mạc Thúy Nga, Vũ Xuân Thiều - Trần Danh Tuyên.

(2) Tình trạng đổ rác thải, phế thải không đúng nơi quy định còn xảy ra tại các điểm: cạnh trạm điện phố Đào Đình Luyện; vỉa hè đầu đường Huỳnh Văn Nghệ giao Trần Danh Tuyên; các ô đất dọc đường Trần Danh Tuyên thuộc ô quy hoạch D.4/CL1, D.5/CL1 và D.5/CL2; dọc bờ mương sông cầu Bâ và tuyến đường gom Vành đai 3.

(3) Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số tuyến chưa được khắc phục kịp thời, như: mất nắp hố ga viễn thông tại đường Viên Chiểu, đầu đường Huỳnh Văn Nghệ; tình trạng sụt lún, bong vữa vỉa hè đường Phúc Lợi đoạn tiếp giáp dự án chung cư Ruby Park.

(4) Tình trạng đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở giao thông vẫn còn xảy ra tại ngõ 42 phố Sài Đồng, vỉa hè đường Viên Chiểu.

(5) Tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt không đúng giờ, không đúng nơi quy định tại các tuyến phố Cầu Bâ, ngõ 42 phố Sài Đồng... chưa được khắc phục triệt để; xe rác tập kết đầu ngõ 321 đường Phúc Lợi ảnh hưởng trật tự đô thị, an toàn giao thông.

(Có biểu tổng hợp kèm theo)

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để tiếp tục khắc phục tồn tại, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt phục vụ tốt công tác tổ chức bầu cử, Thường trực HĐND phường đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo Công an phường và các phòng, ban liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thường trực HĐND phường.

2. Rà soát, làm việc với các đơn vị liên quan để có biện pháp rào chắn, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tái diễn tình trạng đổ rác thải, phế thải tại các ô đất dọc tuyến đường Trần Danh Tuyên (thuộc các ô quy hoạch D.4/CL1, D.5/CL1 và D.5/CL2); đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả theo quy định.

3. Chỉ đạo đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt phối hợp với các tổ dân phố rà soát, đánh giá những bất cập trong quá trình thực hiện phương án thu gom rác thải sinh hoạt, đặc biệt là về thời gian thu gom tại các tuyến, ngõ thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác không đúng giờ, để điều chỉnh cho phù hợp; hạn chế tình trạng đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định.

4. Nghiên cứu phương án bố trí các điểm tập kết tạm thời đối với rác thải rắn, rác thải công kênh (bùn, ghế, tủ, đồ gia dụng cũ ...) nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm tại các khu vực công cộng.

Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND phường về kết quả khảo sát công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các vị trí nằm trong kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn và xung quanh khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường. Đề nghị UBND phường quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:

- TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ phường;
- Công an phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- Phòng KTHHĐT;
- Lưu: VT, BKTNS (01).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Quang Huy

BIỂU TỔNG HỢP

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi

Tại buổi khảo sát ngày 29/01/2026

(Kèm theo Thông báo số/BC-HĐND ngày tháng năm 2026 của HĐND phường)

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
1	Ngõ 321 Phúc Lợi và ngách đối diện Nhà văn hóa TDP 9, 10, 11	Kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè:		
2	Phố Hoàng Thế Thiện	Kinh doanh lấn chiếm vỉa hè:		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
3	Ngã tư Hoàng Thế Thiện- Mạc Thúy Nga (Cạnh trường Mầm non Chất lượng cao Sài Đồng)	Đậu đỗ xe ô tô, xe thô sơ để bán hàng rong dưới lòng đường		
4	Ngõ 42 phố Sài Đồng (Gần NVH TDP 22)	Kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; Đỗ xe ô tô dưới lòng đường		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
5	Khu vực đầu ngõ 195 đường Phúc Lợi (cạnh trụ sở Công an phường)	Thu mua phế liệu, bày bán lấn chiếm vỉa hè		
6	Ngõ 47 đường Nguyễn Văn Linh;	Thu mua phế liệu, lấn chiếm lòng đường		
7	Ngã tư Vũ Xuân Thiều- Trần Danh Tuyên.	Đậu đỗ xe ô tô, xe thô sơ để bán hàng rong dưới lòng đường		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
8	Đường Vũ Xuân Thiều (Đoạn công chợ Vũ Xuân Thiều)	Kinh doanh lấn chiếm vỉa hè:		
9	Cạnh Trạm điện phố Đào Đình Luyện,	Đổ rác thải, phế thải		
10	Vỉa hè đầu đường Huỳnh Văn Nghệ giao Trần Danh Tuyên,	Đổ rác thải, phế thải; Hố ga Cấp viễn thông bị mất nắp		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
11	Các ô đất dọc đường Trần Danh Tuyên thuộc ô quy hoạch D.4/CL1, D.5/CL1 và D.5/CL2	Tập kết rác thải, phế thải khối lượng lớn		
12	Dọc bờ mương sông Cầu Bậy	Đổ rác thải, phế thải		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
13	Dọc tuyến đường gom vành đai 3	Đổ rác thải, phế thải		
14	Via hè đường Viên Chiếu (Đoạn gần ngõ 195 Phúc Lợi)	Mất nắp hố ga viên thông; Đỗ xe thành hàng dài trên vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ		
15	Đường Phúc Lợi (đoạn tiếp giáp Dự án chung cư Ruby Park)	Sụt lún, bong vỡ vỉa hè		
16	Phố Cầu Bậy	Đề rác thải sinh hoạt lưu cữu dọc tuyến đường (Đổ		

STT	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG VI PHẠM	HÌNH ẢNH	
		rác không đúng giờ):		